

Gemeinde Schkopau / Ortsteil Luppenau

Der Ortsbürgermeister



Gemeinde Schkopau - OT Luppenau Am Löpitzer Schloß 1. 06258 Schkopau

Zusammenstellung offener Aufgaben der Ortschaft Luppenau – OT Tragarth

Stand 16.10.2022

offene Positionen

Nr. TRA004: Bäume in Tragarth (in Höhe Tragarther Straße 33), welche in der Baumkrone in die Grundstücke der Einwohner (Fam. Dannemann, Fam. Wallstab) hineinwachsen.	0
Nr. TRA010: Reparatur des Aushanges in Tragarth.....	2
Nr. TRA044: Farbanstrich oder Rückbau der Fußgängerüberquerung in Tragarth.....	2
Nr. TRA052: schlechter Zustand der unbefestigten Straße im OT Tragarth.....	3
Nr. TRA056: Reparatur bzw. Ausbesserung der historischen Toreinfahrt zum ehem. Rittergut in Tragarth.....	4
Nr. TRA061: angedachte Fällung eines Baumes im OT Tragarth.....	4
Nr. TRA073: Gefahr durch umherstreuende Waschbären in Tragarth	5
Nr. TRA076: Absenkung des Gehweges in Tragarth.....	5
Nr. TRA077: Defekte Gehwegplatten vor der Bushaltestelle an der B181.....	6
Nr. TRA078: schlechter Zustand des Geh-, Fahrradweges in Tragarth	7
Nr. TRA100: neues Spielgerät als Ersatz für Tischtennisplatte.....	7
Nr. TRA101: Einfriedung Spielplatz um unberechtigtes Parken zu Vermeiden.....	8

Nr. TRA004: Bäume in Tragarth (in Höhe Tragarther Straße 33), welche in der Baumkrone in die Grundstücke der Einwohner (Fam. Dannemann, Fam. Wallstab) hineinwachsen.

Positionspunkt in die Aufgabenliste eingetragen am: 18.10.2019

Positionspunkt in die Aufgabenliste eingetragen von: Steffen Wilhelm

letzte Ergänzung zum Positionspunkt eingetragen am: 05.12.2021

letzte Ergänzung zum Positionspunkt eingetragen von: Steffen Wilhelm

gemeldet am 18.10.2019

zuständig: Ordnungsamt – Herr Koebe

Status: nur teilweise erledigt

Beschreibung

- Häufig fallen relativ große Äste auf die Grundstücke und dem Fahrweg.

- Es müssten Baumsicherungsarbeiten in relativ großer Höhe (über 10m) durchgeführt werden.

zusätzliche Informationen zum aktuellen Stand:

Im Gespräch hatte Herr Koebe erklärt, dass er in der 47 – 48 KW die Situation vor Ort begutachten möchte.

Stand 27.02.2020: Es hat sich noch nichts getan. Herr Grobe selbst hat noch keinen Auftrag vom Ordnungsamt erhalten.

Stand 04.03.2020: Information von Marlies Hormann: Herr Koebe kam gestern nochmal zu mir und hat mir mitgeteilt, dass er mit Herrn Grobe gesprochen hat und heute Morgen geklärt werden sollte, ob das betreffende Grundstück überhaupt Gemeindeland ist. Ich war im Anschluss dann doch noch im Bauamt bei den Liegenschaften. Aus der Bildschirmansicht war dies nicht zu erkennen. Nun sollten oder müssten die Grenzsteine gefunden werden! Ich war gestern noch bei Wallstabs, habe heute Morgen noch mit Sepp gesprochen und auch Herrn Goldberg gebeten, mit seinem Bruder den Grenzstein zu suchen, damit wir was in der Hand haben.

Stand 01.12.2020 nach Gespräch mit Herrn Dannemann: Die hohen Bäume auf Gemeindeland müssen unter Einsatz einer Hebebühne verschnitten werden. Nach Aussage von Herr Koebe hat die Gemeinde hierzu momentan kein Geld (→ Haushaltssperre)
Herr Wilhelm hat Herrn Dannemann aufgefordert, dass dieser sich direkt an das Ordnungsamt wendet und Gefahr in Verzug meldet. Zusätzlich soll er, nach Möglichkeit schriftlich, auf die Haftung der Gemeinde bei einem Schaden am Gebäude/Grundstück verweisen. Die Angelegenheit mit den Bäumen auf dem Privatgrundstück konnte ebenfalls noch nicht geklärt werden.

Stand 1.02.2021 Rücksprache mit Herrn Dannemann und Frau Schuldig (Bauamt): Herr Dannemann fragte an, ob der OBM Auskunft zum Eigentümer des angrenzenden Waldgrundstückes einholen kann. Hr. Wilhelm fragte dahingehend beim Bauamt (Frau Schuldig) an. Frau Schuldig äußerte, dass Sie den Namen aus Datenschutzgründen nicht nennen darf.

Stand 24.03.2021 E-Mail-Erinnerungsschreiben an OA Herrn Koebe

Familie Reck wird nach eigener Aussage das Grundstück am Tragarther Schloss und somit auch das Waldgrundstück erwerben. Er kennt die Problematik und wird sich dann darum kümmern.

Stand 01.08.2021: Herr Dannemann berichtete, dass sich Personen das Waldgrundstück hinsichtlich erforderlicher Baumfäll- und Baumsicherungsarbeiten angeschaut haben. „*Es scheint sich in der Angelegenheit etwas zu bewegen*“

Info-Stand am 21.10.2021

Das Hausgrundstück mit Wald gegenüber Fam. Dannemann gehörte eine Fam. Oriolie. Diese hatten dies verkauft an eine Fam. Schulze aus Wallendorf. Die Fam. Schulze beabsichtigt, das Hausgrundstück (nicht den Wald) an Fam. Reck (Besitzer/Sanierer Gutshof Tragarth) weiter zu verkaufen. Das heißt, dass der künftige Ansprechpartner in Sachen Baumschnitt nunmehr bekannt und erreichbar ist.

Stand 05.12.2021 im Gespräch mit Herrn Dannemann: Die Bäume auf Gemeindeland wurden fachmännisch gefällt. Der Eigentümer des Privatgrundstückes ist dabei eine Fällgenehmigung beim Umweltamt zu beauftragen.

Stand 10.04.2022 im Gespräch mit Herrn Dannemann: Die größte Gefahr wurde vom Waldbesitzer vorerst beseitigt. Leider wurde mitten im Fällvorgang mit Hebebühne, die Kollegen welche diese Fällung durchgeführt haben, von Bewohnern weggeholt und an einen anderen Punkt zur Fällung überredet. Herr Dannemann und Herr Schulze hatten für den Einsatz der Hebebühne Geld bezahlt.

Herr Dannemann möchte im Herbst nochmals mit Herrn Schulze ins Gespräch kommen.

Nr. TRA010: Reparatur des Aushanges in Tragarth

gemeldet am 18.10.2019

zuständig: Ordnungsamt/Bauamt (Frau Schmidt)

Status: offen

Beschreibung

- Der Aushangkasten in Tragarth ist bei einem KFZ-Unfall beschädigt worden: Herr Haase hatte den Schaden im Rahmen eines FFW-Einsatzes verursacht und bereits gemeldet. Der rückgebaute Aushangkasten wurde eingelagert.
Wann erfolgt die Reparatur?

zusätzliche Informationen zum aktuellen Stand:

Stand 27.02.2020: Treffen mit Herrn Grobe: Herr Grobe fragte nach dem Verbleib des beschädigten Aushanges. Normalerweise müsste der Versicherungsfall schon längst bearbeitet sein. Hr. Grobe fragt diesbezüglich bei der Gemeindeverwaltung nach.

Stand 11.06.2020: Aufnahme der Position in die Investitionsliste 2020

Stand 05.08.2020 nach Rücksprache mit Frau Weiß: Da es sich bei dem Unfall um einen hoheitlichen Einsatz der OF-Luppenau handelte, kann dieser Schaden nicht bei einer Versicherung geltend gemacht werden. → ggf. Reparatur durch die Servicestation oder eine Ersatzbeschaffung

Stand 28.08.2020 - Im Gespräch mit Herrn Grobe: Eine Reparatur des Aushanges ist zur Zeit nicht möglich. Eine Ersatzbeschaffung durch die Gemeinde inkl. Montage wird in den Arbeitsplan aufgenommen.

Stand 03.12.2020 im Gespräch mit Herrn Grobe: Ein neuer Aushang konnte wegen der Haushaltssperre nicht bereitgestellt werden.

Stand 12.03.2021 im Gespräch mit Herrn Grobe: Für einen neuen Aushang ist Frau Schmidt (BA) zuständig

Stand 13.04.2022: Laut Aussage von Steffen Wilhelm ist der Aushang im Haushaltplan 2022 der Gemeinde. Aktuell ist noch keine Änderung zu sehen.

Nr. TRA044: Farbanstrich oder Rückbau der Fußgängerüberquerung in Tragarth

gemeldet am: 10.01.2021

von: Steffen Wilhelm

zuständig: Bauamt

Status: offen

Beschreibung

Am Geländer der Fußgängerüberquerung über einen ehem. Wassergraben im OT Tragarth ist ein neuer Farbanstrich erforderlich. Es ist zu prüfen, ob ggf. die Überquerung mit Betonplattenrückgebaut werden kann.

zusätzliche Informationen zum aktuellen Stand:

Stand 12.03.2021 im Gespräch mit Herrn Grobe: Momentan hat die Servicestation nicht das Personal um diese Arbeit ausführen zu können.

13.04.2022 – Rundgang: Es ist nichts passiert. Eine weitere Anfrage sollte erfolgen



Nr. TRA052: schlechter Zustand der unbefestigten Straße im OT Tragarth

gemeldet am: 16.04.2021

von: OR Luppenau im Zuge der Ortsbegehung

zuständig: Bauamt

Status: offen

Beschreibung

schlechter Straßenzustand im OT Tragarth. Die Straße muss ausgebessert werden. Ein EW hat sich bereit erklärt diese Straße dauerhaft zu reparieren. Voraussetzung ist, dass die Gemeinde das Füllmaterial bereitstellt.

Stand 13.04.2022 – Rundgang: Strasse wurde im Zuge der Verlegung von Glasfaser- und Wasserleitung instandgesetzt. Durch Witterung und Befahrung des Abschnittes entstehen immer wieder Löcher.

zusätzliche Informationen zum aktuellen Stand:





Nr. TRA056: Reparatur bzw. Ausbesserung der historischen Toreinfahrt zum ehem. Rittergut in Tragarth

gemeldet am: 16.04.2021

von: OR Luppenau im Zuge der Ortsbegehung

zuständig: Bauamt

Status: offen

Beschreibung

Reparatur bzw. Ausbesserung der historischen Toreinfahrt zum ehem. Rittergut in Tragarth

Stand 13.04.2022 – Rundgang: Bis jetzt ist an den Säulen nichts gemacht worden. Ein weiteres Abwarten könnte zur Folge haben, dass die Säulen nicht mehr zu retten sind, da der Frost die Löcher vergrößert hat.

zusätzliche Informationen zum aktuellen Stand:



Nr. TRA061: angedachte Fällung eines Baumes im OT Tragarth

gemeldet am: 02.08.2021

von: Annemarie Lehmann

zuständig: Servicestation/Ordnungsamt

Status: offen

Beschreibung

Nach Aussage Frau Lehmann, soll der abgestorbene Baum auf der „Verkehrinsel“ gefällt werden. Sie fragt an, ob nicht wenigstens der Baumstumpf stehen bleiben kann. Es besteht sonst die Gefahr, dass die Autos der Einwohner noch wilder und großzügiger abgestellt werden und die kleine grüne Verkehrsinsel vollends verschwindet.

Stand 13.04.2022 – Rundgang: Der Baum steht noch. Zum Zeitpunkt des Rundgangs stand nur ein Fahrzeug im gesamten Bereich. Wahrnehmungen aus vorherigen Rundgängen bekräftigen aber die Aussage von Frau Lehmann. Zeitweise standen bis zu 7 Fahrzeuge um den Baum und auf der Wiese.

zusätzliche Informationen zum aktuellen Stand:



Nr. TRA073: Gefahr durch umherstreuende Waschbären in Tragarth

Positionspunkt in die Aufgabenliste eingetragen am: 08.11.2021

Positionspunkt in die Aufgabenliste eingetragen von: Steffen Wilhelm

letzte Ergänzung zum Positionspunkt eingetragen am:

letzte Ergänzung zum Positionspunkt eingetragen von:

gemeldet am: 14.10.2021 Frau Mertner

von: Frau Mertner

zuständig: Ordnungsamt

Status: offen

Beschreibung

Einwohneranfrage am 14.10. Frau Mertner wegen umherstreuende Waschbären auf dem benachbarten Waldgrundstück, welche bis zu dessen Haus ihr Unfug treiben, alles verwüsten und wegtragen. Es besteht auch die Gefahr, dass die Tiere am Haus Schaden anrichten.

- Anruf bereits beim Ordnungsamt (Tino Schneider) und Landkreis (Hr. Stöhr – Sachbearbeiter für Jagdangelegenheiten) erfolgte.
- Herr Stöhr verwies auf Herrn Lehmkuhl, z.Zt Vorsitzender der Jagdgenossenschaft
- Info: Hausgrundstück mit Wald gegenüber Sepp Dannemann gehörte Fam. Oriolie. Diese haben beides an eine Fam. Schulze aus Wallendorf verkauft. Die Fam. Schulze beabsichtigt das Hausgrundstück an Fam. Reck weiterzuverkaufen.

Nr. TRA076: Absenkung des Gehweges in Tragarth

Positionspunkt in die Aufgabenliste eingetragen am: 04.03.2022

Positionspunkt in die Aufgabenliste eingetragen von: Steffen Wilhelm

letzte Ergänzung zum Positionspunkt eingetragen am:

letzte Ergänzung zum Positionspunkt eingetragen von:

Zuständigkeit Ortschaftsrat: JS

gemeldet am: 04.03.2022 im Rahmen der Ortsbegehung mit dem Bauamt

von: OR

zuständig: Bauamt

Status: offen

Beschreibung

Auf dem Gehweg zur Bushaltestelle an der B181 senken sich die Platten. Zusätzlich verschieben sich die Randsteine.

Stand 13.04.2022 – Rundgang: keine Änderung

Stand 16.10.2022 – Es wurde durch die Gemeinde eine Ausbesserung durchgeführt. Laut Frau Schmidt von der Gemeinde muss eine komplette Sanierung durchgeführt werden.



zusätzliche Informationen zum aktuellen Stand:

Nr. TRA077: Defekte Gehwegplatten vor der Bushaltestelle an der B181

Positionspunkt in die Aufgabenliste eingetragen am: 06.03.2022

Positionspunkt in die Aufgabenliste eingetragen von: SW

letzte Ergänzung zum Positionspunkt eingetragen am:

letzte Ergänzung zum Positionspunkt eingetragen von:

Zuständigkeit Ortschaftsrat: JS

gemeldet am: 04.03.2022 im Rahmen der Ortsbegehung mit dem Bauamt

von: OR

zuständig: Bauamt

Status: offen

Beschreibung

Höchstwahrscheinlich durch ein Fahrzeug wurden in Fahrtrichtung Merseburg die Fläche vor der Bushaltestelle zerfahren. In Fahrtrichtung Leipzig ist ebenfalls die Pflasterung auszubessern.

Stand 13.04.2022 – Rundgang: keine Änderung

Stand 16.10.2022 – Ausbesserung ist erfolgt. Auch hier sollte eine Sanierung stattfinden



zusätzliche Informationen zum aktuellen Stand:

Nr. TRA078: schlechter Zustand des Geh-, Fahrradweges in Tragarth

Positionspunkt in die Aufgabenliste eingetragen am: 06.03.2022

Positionspunkt in die Aufgabenliste eingetragen von: SW

letzte Ergänzung zum Positionspunkt eingetragen am:

letzte Ergänzung zum Positionspunkt eingetragen von:

Zuständigkeit Ortschaftsrat: JS

gemeldet am: 04.03.2022 im Rahmen der Ortsbegehung mit dem Bauamt

von: OR

zuständig: Bauamt

Status: offen

Beschreibung

Der unbefestigte Weg in Nutzung durch Fußgänger, Fahrradfahrer und Autos der Anwohner ist in ausgefahren. In der nassen Jahreszeit kann der Weg kaum passiert werden. Es ist zu klären, wie neben der Ausbesserung des Weges das Oberflächenwasser abgeleitet werden kann.

Stand 13.04.2022 – Rundgang: keine Änderungen



zusätzliche Informationen zum aktuellen Stand:

Nr. TRA100: neues Spielgerät als Ersatz für Tischtennisplatte

Positionspunkt in die Aufgabenliste eingetragen am: 05.06.2022

Positionspunkt in die Aufgabenliste eingetragen von: JS

Auf dem Spielplatz in Tragarth soll die Betontischtennisplatte demontiert werden. Als Ersatzgerät soll ein Trampolin (bodengleich) aufgestellt werden.

Nr. TRA101: Einfriedung Spielplatz um unberechtigtes Parken zu Vermeiden

Positionspunkt in die Aufgabenliste eingetragen am: 16.10.2022

Positionspunkt in die Aufgabenliste eingetragen von: JS

Es gibt keinerlei Einfriedung am Spielplatz, wodurch Autos auf dem Grünstreifen parken. Hierdurch ist eine Gefahr für die spielenden Kinder gegeben.

Es wird angestrebt eine Einfriedung durch Pflanzen zu errichten